

## Pulsador Geberit Rumba, Mambo, Tango, Sigma10, para descarga interrumpible

**Año de producción 2001-**

**Válido para los siguientes artículos**

115.750.10.1	115.750.11.1	115.750.21.1	115.750.45.1	115.750.46.1
115.750.81.1	115.750.BM.1	115.750.BN.1	115.750.BP.1	115.750.CG.1
115.750.CP.1	115.750.DK.1	115.750.DT.1	115.750.DW.1	115.750.EP.1
115.750.FA.1	115.750.FB.1	115.750.FE.1	115.750.FK.1	115.750.FL.1
115.750.FN.1	115.750.FQ.1	115.750.FR.1	115.750.GC.1	115.750.GM.1

más

**Nombre del modelo:**

Rumba, Mambo, Tango, Sigma10

**Grupo de montaje:**


-

**Dimensiones / Diseño:**

24,6 x 16,4 cm

**Número PA:**

-



Pos.	Nº de artículo	Descripción	Comentarios
1	240.935.00.1	Marco pulsador para cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm	No adecuado para Mambo
2	241.873.00.1	Set de conversión montaje sin herramientas para cisterna empotrada	Adecuado para Mambo
3	241.093.00.1	Juego de fijación para pulsador UP300	
4	241.877.00.1	Juego de tornillos de seguridad para pulsadores Twist, Tango y Mambo	Para marco de fijación sin herramientas
5	241.875.00.1	Juego patas y varillas para pulsadores fijados con tornillos	Hasta finales de 2007

6	813.514.00.1	Muelle pulsadores (10 ud)	
7	240.938.00.1	Juego de prolongadores para UP300 y UP200	
8	241.873.00.1	Set de conversión montaje sin herramientas para cisterna empotrada	Adecuado para Mambo
8.1	241.874.00.1	Patas y varillas pulsadores	A partir de 2008
8.2	241.876.00.1	Marco pulsadores Sigma	A partir de 2008
8.3	241.878.00.1	Soporte para pulsador Mambo sin herramientas	A partir de 2008
9	241.877.00.1	Juego de tornillos de seguridad para pulsadores Twist, Tango y Mambo	Para marco de fijación sin herramientas

## Listas de recambios relacionadas

Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm (UP300)

Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm (UP320)

Cisterna empotrada Geberit UP700

Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm, accionamiento frontal (UP720)